



**«Le choc»** Soudain, l'un des deux cerfs prend l'avantage!!! L'autre essaye bien de résister mais l'assaut est si brutal qu'il en perd l'équilibre...



*Vassil*

«le choc» tel qu'il a été livré et installé le 20/10/2006 à Montereau (77)



*Vassil*

«le choc» tel qu'il a été livré et installé le 20/10/2006 à Montereau (77)

**Quelques informations supplémentaires...**



création des originaux



moulage et tirage d'une cire perdue (par morceaux)



coulée des bronzes



montage et ciselure



retrait de la fonderie



livraison



mise en place



coulée du béton



inauguration



détail



photo avec l'équipe de la fonderie Chapon



comparatif dimensionnel

«Le choc»  
tel qu'on peut le voir aujourd'hui  
photos prises en août 2010...





*Vassil*

photo prise le 04/08/2010 à Montereau (77)





*Vassil*

photo prise le 04/08/2010 à Montereau (77)



*Vassil*

photo prise le 04/08/2010 à Montereau (77)



*Vassil*

photo prise le 04/08/2010 à Montereau (77)





*Vassil*

photo prise le 04/08/2010 à Montereau (77)

Quelques chiffres: longueur maxi: **4 m**  
poids approximatif: **800 kgs**  
temps de réalisation de la pièce originale: **5 mois**  
temps de réalisation des moules et des cires: **1 mois et demi**  
temps de réalisation du tirage en bronze: **4 mois**

